

ARGUS DES PIÈCES AUTO D'OCCASION



VOLVO

Volvo

Sommaire

<i>Présentation</i>	3
<i>Edito</i>	4
<i>Tendances générales</i>	7
<i>Les pièces classées par demandes :</i>	7
<i>Les pièces classées par nombre de réponses :</i>	9
<i>Les pièces classées par taux de réponse :</i>	11
<i>Les pièces classées par nombre d'appels :</i>	12
<i>Les pièces classées par taux d'appel :</i>	14
<i>Répartition géographique des demandes :</i>	15
<i>Statistiques de réponses sur les marques et les modèles :</i>	18
<i>La cote argus des pièces d'occasion VOLVO</i>	20
VOLVO 240.....	21
VOLVO 340.....	22
VOLVO 440.....	22
VOLVO 460.....	23
VOLVO 480.....	24
VOLVO 740.....	24
VOLVO 850.....	25
VOLVO 940.....	27
VOLVO S 40	28
VOLVO S 60	28
VOLVO S 70	29
VOLVO S 80	29
VOLVO V 40	29
VOLVO V 70	30
VOLVO XC 90.....	31
<i>La cote argus des pièces d'occasion des autres marques</i>	32
<i>Contactez FranceCasse</i>	33

Présentation

La société FranceCasse a été créée en janvier 2006. Issu de la rencontre de professionnels du développement internet et d'experts de l'automobile, le site www.francecasse.fr est né d'une idée simple : simplifier au maximum les relations entre les particuliers en quête de pièces automobiles d'occasion et les démolisseurs.

En déposant gratuitement une demande de pièces d'occasion sur FranceCasse, l'internaute peut recevoir des réponses en provenance de toute la France en vingt-quatre heures, directement par courrier électronique.

Grâce à ce concept simple, flexible et efficace, le site rencontre rapidement un important succès pour devenir leader sur le marché. En chiffres, FranceCasse c'est 10 000 nouveaux visiteurs qui déposent chaque jour entre 1 500 et 2 000 demandes de pièces d'occasion.

En mai 2007, FranceCasse lance un service similaire destiné aux deux-roues. Avec près de 3 000 visiteurs quotidiens, www.moto-pièce.com rencontre un franc succès.

La société propose également un service complémentaire, www.piecedoccasion.fr. Sur France Casse, les automobilistes font une demande de pièce d'occasion spécifique à laquelle les casses auto partenaires répondent le cas échéant. Il arrive cependant que les internautes ne donnent pas suite aux réponses des casses. Afin d'offrir un maximum de visibilité pour les casses et les automobilistes, ce site regroupe toutes les réponses des démolisseurs qui n'ont pas trouvé preneur.

En septembre 2008, l'entreprise se lance à l'international. Le site www.car-scrapyards.co.uk est créé pour le marché britannique tandis que www.recambios-coches.es se destine à l'Espagne à partir de février 2009. Ces deux sites reprennent le système de fonctionnement de FranceCasse.

Edito

Depuis sa création en 2006, FranceCasse est devenu le leader français de la recherche de pièces automobiles d'occasion sur Internet. Sur ce marché quasiment inexploité avant sa venue, la société s'est positionnée comme la référence en la matière, avec un savoir-faire qui ne se dément pas, comme le prouvent les autres services qu'elle a mis en place dans ce secteur.

De plus en plus de français se tournent vers FranceCasse pour rechercher leurs pièces d'occasion. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cet engouement. Le premier d'entre eux est bien évidemment le prix des pièces. Le prix de vente d'une pièce d'occasion peut être jusqu'à six fois plus faible que le prix d'une pièce neuve, pour une qualité comparable. Qui plus est, les démolisseurs qui travaillent avec FranceCasse sont tous titulaires d'un agrément délivré par l'état qui garantit le respect d'un certain nombre de règles et de normes, notamment vis-à-vis de l'environnement. Enfin, des raisons d'ordre pratique expliquent la popularité du service. En effet, seules quelques minutes sont nécessaires pour que la demande de pièces d'occasion soit faite et transmise automatiquement au réseau de casses automobiles. Les clients ne sont plus obligés de se rendre dans toutes les casses de leur région pour éventuellement trouver ce qu'ils recherchent.

Du fait de ce succès et du recul de l'entreprise, nous sommes à même de pouvoir fournir des indications claires et fiables sur l'état du marché. Le but de ce document est de présenter de manière simple et lisible toutes les informations qui peuvent s'avérer utiles à l'automobiliste qui recherche des pièces.

Les données exposées dans ces pages ont été calculées grâce aux informations disponibles sur le site de FranceCasse sur une durée d'un an, du 9 novembre 2008 au 9 novembre 2009. Sur cette période, le site a reçu 3 800 521 visites tandis que 519 404 demandes ont été faites, ce qui représente une moyenne d'environ 10 400 visites par jour et environ 1 423 demandes par jour.

Ces demandes sont envoyées au réseau de casses qui ont choisi de travailler avec FranceCasse. A ce jour, nous collaborons avec près de 170 démolisseurs automobiles répartis sur toute la France, indiqués sur la carte ci-dessous.



Vous trouverez ci-après certaines données que nous avons analysées car elles permettent de renvoyer une image générale des tendances sur le marché. Ces tableaux sont tous construits suivant le même modèle :

- le nombre de demandes fait par les internautes pour chaque pièce ;
- le nombre de réponses fait par les démolisseurs pour chaque pièce ;
- le taux de demandes qui restent sans réponse pour chaque pièce ;
- le nombre d'appels passé par les clients pour chaque pièce ;
- le taux d'appels correspondant par rapport au nombre de réponses pour chaque pièce.

Enfin, vous avez à votre disposition à la fin de ce document la côte argus des pièces d'occasion, calculée sur les prix pratiqués par les démolisseurs du réseau FranceCasse.

Toute l'équipe de FranceCasse vous souhaite une bonne lecture.

Tendances générales

Les pièces classées par demandes :

Sur la période d'un an que nous étudions dans ce document, 519 451 demandes de pièces automobiles ont été déposées sur le site de FranceCasse. Les premières données que nous analyserons concernent le nombre de demandes qui ont été faites par les internautes. Les tableaux ci-dessous récapitulent les familles de pièces qui connaissent le plus grand succès, ainsi que les pièces elles-mêmes (les dix pièces les plus demandées et les dix pièces les moins demandées). La moyenne du nombre de demandes se situe aux alentours de 900 demandes par pièce. Sans surprise, les catégories « Moteur » et « Face avant » sont les plus recherchées, probablement indicatrices d'un plus grand nombre de dégâts sur ces parties du véhicule. En termes de chiffres purs, la pièce « Moteur » est la plus recherchée, suivie de loin par la « Boîte de vitesse 5 rapports ». Il ne s'agit ni plus ni moins que d'éléments cruciaux pour la voiture qui s'avèrent très coûteux neufs, d'où le souhait des internautes de payer moins cher une pièce d'occasion et de n'avoir à payer que la main d'œuvre s'ils n'en sont pas capables eux-mêmes.

Certaines pièces parmi les plus recherchées ne reçoivent pas toujours de réponse. Ainsi, on peut voir dans le second tableau que 43 % des demandes pour un « Silencieux arrière » ne reçoivent pas de réponse. Ce taux grimpe à 65 % pour une pièce telle que la « Jante aluminium », pourtant demandée plus de 5 000 fois.

Famille de pièces	Nombre de demandes
Moteur	103025 (20 %)
Face avant	97306 (19 %)
Intérieur	89973 (17 %)
Face arrière	60882 (12 %)
Train avant arrière	44088 (8 %)
Face latérale gauche	38697 (7 %)
Face latérale droite	29934 (6 %)
Echappement	23557 (5 %)
Refroidissement	15797 (3 %)
Vitrage	8408 (2 %)
Freinage	7753 (1 %)

Pièce	Nombre de demandes	Nombre de réponses	Taux de demandes sans réponses	Nombre d'appels	Taux d'appel
Moteur	19829	77654	11%	10496	14%
Boîte de vitesse 5 rapports	11900	43429	13%	6720	15%
Pare choc avant	10189	16630	37%	1863	11%
Capot avant	8779	22602	25%	2159	10%
Phare droit	7980	21643	26%	1571	7%
Attelage remorque	7508	9918	38%	1537	15%
Feu arrière gauche	7347	17074	32%	1984	12%
Phare gauche	7261	19894	25%	1375	7%
Silencieux arrière	7103	9170	43%	1075	12%
Siège avant gauche	6764	9523	39%	1484	16%
Bandeau aile avant droite	9	1	89%	0	0%
Bandeau aile avant gauche	9	2	78%	0	0%
Réservoir lhm	7	5	57%	0	0%
Porte coulissante gauche réhausse vitre	7	3	57%	0	0%
Glace coulissante porte arrière gauche	7	3	71%	0	0%
Tambour avant avec abs	7	6	43%	0	0%
Porte coulissante gauche réhausse	6	6	33%	1	17%
Glace custode pivotante arrière droite	5	5	40%	3	60%
Glace coulissante porte arrière droite	3	3	67%	1	33%
Jambe de force arrière gauche	3	4	33%	1	25%

Les pièces classées par nombre de réponses :

L'intérêt de FranceCasse réside dans le fait que l'internaute peut faire jouer la concurrence afin d'obtenir ses pièces au meilleur prix, en recevant des propositions de la part de plusieurs casses pour une demande. C'est pourquoi dans la plupart des cas le nombre de réponses est supérieur au nombre de demandes : 874 172 réponses pour 519 451 demandes, avec un nombre moyen d'environ 1 500 réponses par pièce. Le tableau suivant montre les dix pièces qui ont reçu le plus de réponses, et les dix pièces qui en ont reçu le moins. Première constatation : les pièces les plus demandées sont en général celles qui ont le plus de réponses, moteur et boîte de vitesse en tête. Ce sont également pour la majorité d'entre elles des pièces courantes ou faciles à obtenir pour les démolisseurs.

Cela dit, il est intéressant de constater que certaines pièces parmi celles qui ont le plus de réponses ne reçoivent pas beaucoup d'appels de la part des internautes. Ainsi, quatre pièces parmi les dix les plus répondues ont un taux d'appel inférieur à 10 %. Cela peut s'expliquer soit par les prix proposés par les démolisseurs, qui ne correspondent pas aux attentes des clients, soit dans une moindre mesure à une réponse qui ne correspondait pas entièrement à la demande.

Pièce	Nombre de demandes	Nombre de réponses	Taux de demandes sans réponse	Nombre d'appels	Taux d'appel
Moteur	19829	77654	11%	10496	14%
Boîte de vitesse 5 rapports	11900	43429	13%	6720	15%
Capot avant	8779	22602	25%	2159	10%
Phare droit	7980	21643	26%	1571	7%
Phare gauche	7261	19894	25%	1375	7%
Porte avant gauche	5533	18277	19%	1991	11%
Alternateur	4499	18082	13%	1466	8%
Démarrreur	3833	17099	13%	1352	8%
Feu arrière gauche	7347	17074	32%	1984	12%
Pare choc avant	10189	16630	37%	1863	11%
Baguette aile arrière droite	242	35	86%	5	14%
Bandeau de porte avant droit	230	35	87%	1	3%
Capteur pédale accélérateur	100	34	77%	5	15%
Capot couvre capote	188	34	85%	3	9%
Baguette aile arrière gauche	226	34	87%	3	9%
Tôle protection moteur	387	34	92%	15	44%
Boitier de commande boîte a vitesse automatique	159	32	83%	6	19%
Becquet de toit	308	30	92%	3	10%
Bandeau de porte arrière gauche	174	28	86%	5	18%
Régulateur de vitesse	177	15	92%	1	7%

Les pièces classées par taux de réponse :

Le taux de demandes sans réponse exprime le pourcentage de demandes qui n'ont pas reçu la moindre réponse de la part des démolisseurs. Ainsi, plus ce taux est faible, plus la pièce est susceptible d'être disponible dans une casse automobile. Le taux moyen de demandes sans réponse est de 51 %. Seuls 11 % des demandes de moteur restent sans réponse, et 13 % pour la boîte de vitesse 5 rapports.

A l'inverse, ce taux pour un intérieur cuir complet, pourtant demandé plus de 3 600 fois, monte à 78 %. Il en va de même pour l'autoradio : 72 % des 3 400 demandes n'ont reçu aucune réponse.

Pièce	Nombre de demandes	Nombre de réponses	Taux de demandes sans réponse	Nombre d'appels	Taux d'appel
Radiateur de turbo	504	59	8%	5	8%
Train arrière à tambour	1366	6841	9%	596	9%
Moteur	19829	77654	11%	10496	14%
Boîte de vitesse 5 rapports	11900	43429	13%	6720	15%
Alternateur	4499	18082	13%	1466	8%
Démarrreur	3833	17099	13%	1352	8%
Train arrière a tambour avec abs	771	2047	13%	332	16%
Crémaillère	846	2914	15%	423	15%
Porte battante arrière gauche vitrée	181	401	15%	40	10%
Compresseur air conditionné	1535	3519	16%	583	17%
Bas de caisse gauche	782	130	87%	15	12%
Baguette aile arrière gauche	226	34	87%	3	9%
Bandeau de porte avant droit	230	35	87%	1	3%
Elargisseur aile avant gauche	680	97	88%	10	10%
Cache auto-radio	457	52	90%	11	21%
Aileron de toit	383	43	90%	5	12%
Enjoliveur de roue	1684	165	91%	52	32%
Tôle protection moteur	387	34	92%	15	44%
Becquet de toit	308	30	92%	3	10%
Régulateur de vitesse	177	15	92%	1	7%

Les pièces classées par nombre d'appels :

En sa qualité d'intermédiaire, il est impossible pour FranceCasse de fournir des données sur les ventes qu'effectuent chacun de ses partenaires. En effet, une fois que la mise en relation entre l'internaute et le démolisseur est faite, la société n'intervient plus. Cependant, il est possible de déterminer le nombre d'appels que les automobilistes ont passé après avoir reçu une proposition des casses automobiles. Etant donné que le numéro envoyé aux clients est un numéro surtaxé, on peut considérer que les personnes qui appellent sont vraiment désireuses d'acheter. Les données présentées dans cette section ne présument donc en rien des ventes réelles effectuées grâce à FranceCasse, mais elles permettent de s'en faire une idée.

Logiquement, les internautes sont plus enclins à appeler sur les pièces qu'ils recherchent le plus. On retrouve le duo moteur et boîte de vitesse 5 rapports. Cela étant dit, seules 26 pièces suscitent plus de 1 000 appels sur la période étudiée, et seul le moteur franchit la barre des 10 000 appels. Le nombre moyen d'appels est d'environ 196 appels par pièce, à comparer avec la moyenne de 1 500 réponses par pièce.

Pièce	Nombre de demandes	Nombre de réponses	Taux de demandes sans réponse	Nombre d'appels	Taux d'appel
Moteur	19829	77654	11%	10496	14%
Boîte de vitesse 5 rapports	11900	43429	13%	6720	15%
Capot avant	8779	22602	25%	2159	10%
Porte avant gauche	5533	18277	19%	1991	11%
Feu arrière gauche	7347	17074	32%	1984	12%
Pare choc avant	10189	16630	37%	1863	11%
Pompe à injection diesel	4213	8504	24%	1632	19%
Pot catalytique	6324	10423	30%	1623	16%
Feu arrière droit	6446	14412	33%	1597	11%
Phare droit	7980	21643	26%	1571	7%
Becquet de toit	308	30	92%	3	10%
Baguette aile arrière gauche	226	34	87%	3	9%
Capot couvre capote	188	34	85%	3	9%
Elargisseur aile arrière gauche	422	97	82%	3	3%
Demi calandre droite	206	159	64%	3	2%
Disque avant ventilé avec abs	111	72	57%	2	3%
Baguette aile avant gauche	402	81	84%	2	2%
Régulateur de vitesse	177	15	92%	1	7%
Bandeau de porte avant droit	230	35	87%	1	3%
Disque avant ventille avec abs	109	87	54%	1	1%

Les pièces classées par taux d'appel :

Dans la continuité de la partie précédente, nous avons calculé le taux d'appel correspondant à chaque pièce. On peut interpréter qu'une pièce ayant un taux d'appel élevé soit très recherchée par les internautes, puisqu'ils appellent beaucoup plus souvent que pour les autres pièces. Aucune pièce parmi les plus demandées ne figure dans ces dix pièces qui ont le taux d'appel le plus fort. Autrement dit, vis-à-vis du nombre de réponses données par les démolisseurs, les pièces les plus demandées n'ont pas un ratio réponses/appels très important. Ainsi, la boîte de vitesse 5 rapports à un taux de 15 % tandis que seuls 14 % des réponses à une demande de moteur donnent suite à un appel de la part de l'internaute.

De façon plus générale, le taux d'appel moyen se situe aux alentours des 15 %, c'est-à-dire qu'environ une réponse sur six se transforme en un appel.


Pièce	Nombre de demandes	Nombre de réponses	Taux de demandes sans réponse	Nombre d'appels	Taux d'appel
Lunette arrière	575	492	56%	218	44%
Tôle protection moteur	387	34	92%	15	44%
Tuyau de climatisation	466	103	81%	43	42%
Boîte de vitesse automatique	2870	2492	50%	856	34%
Bloc hydraulique abs	579	1092	22%	371	34%
Pompe de centralisation	531	416	34%	140	34%
Boitier papillon accélérateur	910	504	64%	164	33%
Poignée extérieure coffre hayon	887	472	61%	149	32%
Enjoliveur de roue	1684	165	91%	52	32%
Capteur abs avant gauche	128	85	60%	26	31%
Biellette barre stabilisatrice droite	419	181	70%	8	4%
Biellette barre stabilisatrice gauche	328	160	66%	7	4%
Baguette aile avant droite	490	113	81%	5	4%
Elargisseur aile arrière gauche	422	97	82%	3	3%
Disque avant ventilé avec abs	111	72	57%	2	3%
Bandeau de porte avant droit	230	35	87%	1	3%
Compas capot gauche	176	278	41%	6	2%
Demi calandre droite	206	159	64%	3	2%
Baguette aile avant gauche	402	81	84%	2	2%
Disque avant ventille avec abs	109	87	54%	1	1%

Répartition géographique des demandes :


Sur la base des données fournies par les clients de FranceCasse, nous pouvons dresser un aperçu de la répartition géographique des demandes déposées sur le site. Après traitement, notre étude repose sur 284 626 clients répartis sur toute la période qui va du 9 novembre 2008 au 9 novembre 2009. La première constatation, évidente, que l'on peut faire concerne le département duquel émane le plus grand nombre de demandes. Les Bouches-du-Rhône (13), puisque c'est de lui qu'il s'agit, arrive très nettement en première position avec près de 18 000 demandes. Suivent le Nord (59), avec environ 15 700 demandes, puis le Rhône (69), qui comptabilise près de 14 500 demandes. Les disparités entre départements sont plus importantes sur les 28 premiers du classement, jusqu'à L'Ille-et-Vilaine (35). Par la suite, les données sont beaucoup moins contrastées, puisque l'ensemble des soixante-neuf départements restants (soit 71% des départements) se tiennent en dessous des 5 500 demandes. A noter que quatre départements terminent ce classement avec 1 000 demandes ou moins sur l'année : le Cantal (15), la Creuse (23), le Territoire de Belfort (90) et la Lozère (48). Sans surprise, ce sont les départements les plus petits ou les moins peuplés que l'on retrouve là. Enfin, les départements d'Outre-mer représentent tout de même près de 8 700 demandes.

Rapporté au nombre d'habitants, le nombre de demandes par département peut constituer une indication quant au caractère accidentogène des départements. Ainsi, les départements des Alpes de Haute Provence et des Hautes Alpes arrivent en tête avec plus de 2 % des habitants ayant fait une demande de pièce. Suivent l'Ain, la Corse et l'Ardèche avec environ 1,5 % d'habitants à la recherche de pièces. En queue de classement, on retrouve avec moins de 0,5 % Paris, la Mayenne, les Côtes d'Armor et le Finistère.

En termes de régions, c'est cependant l'Île-de-France qui arrive loin en tête, avec près de 100 000 demandes (chacun de ses huit départements dépassant les 10 000 demandes), suivie par Rhône-Alpes avec plus de 62 600 demandes (l'Isère franchit la barre des 10 000 également). Provence-Alpes-Côte d'Azur arrive troisième avec près de 53 300 demandes. La Corse ferme ce classement avec un peu plus de 4 500 demandes en provenance de l'île de beauté. On notera que, exception faite de l'Île-de-France, les cinq régions où sont déposées le plus de demandes sont celles du sud de la France (Rhône-Alpes, PACA, Aquitaine, Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées).



Répartition géographique des demandes par département



Statistiques de réponses sur les marques et les modèles :

Certaines marques et modèles sont bien évidemment plus répandus que d'autres. Cette diversité s'exprime par la force des choses dans les réponses que font les partenaires de FranceCasse aux demandes des internautes. D'après le tableau suivant qui classe les trente marques au plus fort taux de réponse, on constate que pas moins de vingt-et-une marques ont un taux supérieur à 100%. En d'autres termes, plus de réponses sont faites par les démolisseurs sur ces marques que de demandes sont déposées. Et sur les quatre marques majeures que sont Renault, BMW, Peugeot et Citroën, il y a deux fois plus de réponses que de demandes. On peut noter également la présence de marques spécialisées dans le tout-terrain telles que Jeep ou Santana. Ceci s'explique par le fait que certains des partenaires de FranceCasse sont aussi spécialisés 4x4. Voilà pourquoi ces demandes trouvent très souvent réponse. En queue de classement, on retrouve les marques les moins connues, les plus anciennes ou les plus exclusives (Triumph, Ferrari, Aston Martin, ...).

Autrement dit, les internautes qui possèdent un modèle de ces grandes marques ont plus de chances de trouver des pièces d'occasion. L'importance de ces marques sur le marché français fait que le parc des démolisseurs a quasiment à coup sûr leurs modèles.

Marque	Demandes	Réponses	Taux de réponse	Marque	Demandes	Réponses	Taux de réponse
RENAULT	96640	228514	236	IVECO	1912	2447	128
BMW	16395	35798	218	CHRYSLER	5542	6921	125
PEUGEOT	73187	157545	215	DAEWOO	1867	2329	125
CITROEN	48987	102284	209	SAAB	2200	2575	117
FIAT	24015	44237	184	SUZUKI	5260	6054	115
JEEP	3435	6190	180	PONTIAC	776	893	115
FORD	24725	43232	175	SEAT	11156	11099	99
SANTANA	918	1588	173	AUDI	16147	15882	98
LAND ROVER	4424	7495	169	VOLVO	5952	5860	98
OPEL	26036	41557	160	HYUNDAI	5712	5215	91
ROVER	7663	12229	160	TOYOTA	13375	11910	89
MITSUBISHI	5245	8341	159	ISUZU	281	241	86
VOLKSWAGEN	37755	57457	152	ALFA ROMEO	8217	6294	77
LADA	1020	1501	147	MAZDA	4601	3330	72
NISSAN	14969	20871	139	SKODA	2112	1503	71

Concernant les modèles, les disparités sont encore plus marquées. Si les modèles les plus populaires sont là aussi ceux qui reçoivent le plus de réponses, on remarque néanmoins qu'un certain nombre de modèles au taux de réponses très élevé ne sont pas parmi les modèles les plus demandés. L'exemple le plus flagrant est la première voiture de ce classement, la Citroën Ax, qui ne reçoit pas moins de 11 165 réponses pour les 2 441 demandes déposées, comme le montre le tableau suivant, qui récapitule après traitement les trente modèles au plus fort taux de réponse. Pour 242 véhicules, ce taux est supérieur ou égal à 100%. En revanche, la moyenne sur l'ensemble des modèles se situe aux alentours de 72%. Assez logiquement, et de façon similaire aux marques, les modèles qui ont le moins de chances de recevoir une réponse sont les anciens modèles (Peugeot 203) ou les modèles de luxe (Volkswagen Phaeton).

Comme on peut le voir d'après les modèles présents dans ce tableau, la date moyenne de mise en circulation des modèles les plus répandus est relativement ancienne (1993, soit une moyenne d'âge pour les véhicules d'environ 17 ans).

Marque	Modèle	Date moyenne de mise en circulation	Taux de réponse (%)	Marque	Modèle	Date moyenne de mise en circulation	Taux de réponse (%)
CITROEN	Ax	1992	469	FIAT	Brava	1998	297
CITROEN	Zx	1994	404	RENAULT	R11	1986	282
RENAULT	R19	1993	400	PEUGEOT	306	1997	280
VOLKSWAGEN	Golf	1989	400	FIAT	Uno	1991	279
RENAULT	Super 5	1989	385	LAND ROVER	Disco	1995	274
PEUGEOT	106	1996	378	JEEP	Cherokee	1994	273
RENAULT	R21	1991	371	ROVER	218	1994	273
RENAULT	Express	1992	359	HYUNDAI	Galloper	2000	268
RENAULT	Twingo	1998	349	CITROEN	C15	1993	266
PEUGEOT	205	1991	331	VOLKSWAGEN	Golf 3	1995	261
PEUGEOT	405	1992	328	RENAULT	R25	1989	258
CITROEN	Xantia	1997	311	FIAT	Punto	1999	257
RENAULT	Clio	1999	306	ROVER	418	1994	254
CITROEN	Bx	1990	303	FIAT	Tipo	1993	253
PEUGEOT	309	1990	303	FORD	Ka	1999	253

La cote argus des pièces d'occasion VOLVO

Vous trouverez ici les tableaux récapitulant les cotes des pièces d'occasion. Quelques indications pour vous aider dans la lecture de ces tableaux :

- les prix affichés sont des moyennes calculées à partir des prix fournis par les démolisseurs ;
- les moyennes ne sont calculées qu'à partir du moment où cinq réponses ont été faites pour telle pièce et telle modèle ;
- les années indiquées en abscisse sont les années de mise en circulation du modèle ;
- ces années sont basées sur les indications fournies par les clients lors de leur recherche de pièce ;
- par souci de clarté, les statistiques détaillées par cylindrées n'ont pas été incluses dans ce document. Pour les afficher, il vous suffit de cliquer sur le lien qui apparaît sur certaines pièces.

VOLVO 240	1977	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993
aile avant droite						83								81	120
alternateur						78	88	78		100	98			80	
attelage remorque								113			140	90			
boîte de vitesse 5 rapports						400	350			475	450	500			
bras inférieur avant gauche														63	
calandre avant								57		65				50	
capot avant									137	180	135				
catadioptre arrière droit												63	63		
ceinture avant droite													84	70	
clignotant avant droit orange	50					45					55	55	55	38	
clignotant avant gauche blanc						55								34	
crémaillère avec direction assistée					143				135	165	150		158	180	
culasse					360		250	300			310				
feu arrière droit			70			85			88		76	58	85	90	50
feu arrière droit hayon							73			88	88	63			
feu arrière gauche						65		85		61	79	64	73	85	50
feu arrière gauche hayon							85				85	64	68		
moteur									705		1000	900	705	1550	
moteur essuie-glace av								100	77	68	68	60			
moteur essuie-glace avant			90		55	52	60	79	30			54			
phare droit		40				60					91		66	51	
phare gauche		50						50	35		56		93	57	
pompe à vide		130										150	95		
pompe direction assistée							85				80	107		120	75
porte avant gauche		122													
servo frein								70		45					

VOLVO 240	1977	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993
siège avant gauche				150			100	124			180	180	143	180	

VOLVO 340	1983	1985	1986	1987	1988	1989	1990
aile avant gauche	50					57	45
arbre de transmission		150	100	104	73		
phare droit		35	40				
rétroviseur extérieur droit manuel	34						

VOLVO 440	1988	1989	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997
aile avant droite						78	75	30	
boîte de vitesse 5 rapports					392		395		
capot avant				138		200	200		
clignotant avant droit blanc						23			
compteur					73	93			
démarrreur				74	50	65		65	
etrier de frein arrière droit					75	53	68		
etrier de frein arrière gauche					75	61	68	65	
feu arrière droit					45		45	70	
feu arrière gauche					45	49	50		
kit neiman plus barillets						100	100		
moteur remonte glace avant gauche					83			82	
optique intérieur gauche						74	100		
pare choc avant						135	150		
pare choc avant peint						146		165	
phare droit			55	75	50	93			
pompe direction assistée							106	120	
remonte glace avant gauche électrique						78	77		
rétroviseur ext droit manuel		25			35		45	27	47

VOLVO 440	1988	1989	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997
rétroviseur ext électrique gauche	80				80	74			
triangle inférieur avant droit					40	58	40		

VOLVO 460	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	2002
aille avant droite			68			81		
alternateur			208		68	65		
attelage remorque						66		
boîte de vitesse 5 rapports					414	227		
capot avant					107	98		
clignotant avant gauche blanc				25	20			
commodo clignotant			30				39	
culasse				210		573		
démarrreur	67					73		
etrier de frein arrière droit	64				68	63		
etrier de frein arrière gauche					81	58	73	
feu arrière gauche				50	63	45	63	
kit neiman plus barillets	85	105			150	96		
moteur essuie-glace avant				55				
pare choc arrière peint					110		158	
pare choc avant			93	170	124	150		
pare choc avant peint		114		180		180	107	
phare droit		40				65	83	90
phare gauche		40		100	73	66	50	90
pompe direction assistée						77	80	
pompe direction assistée électrique						98	200	
porte avant droite			95					
rétroviseur ext droit manuel		53	46				70	

VOLVO 480	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995
aile avant gauche					90	69			
alternateur	68				67		110		
clignotant avant droit blanc		25	25	38	20	20			
clignotant avant gauche orange			25	25	30				
compteur	128				85				
compteur avec compte tour	130				93	90			
feu arrière droit	45	60	45	47	38				
feu arrière gauche	43	60	60		41	40			
garniture de porte avant gauche		65			50		45		
moteur		450		700					650
moteur remonte glace avant droit		65		127	125				
remonte glace avant gauche électrique	85			123			70	118	

VOLVO 740	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995
aile avant droite					78									
aile avant gauche					73				100			100		
alternateur					85	86	88		79	78				
berceau moteur					130	132								
boîte de vitesse 5 rapports				385		355	383							
clignotant avant droit blanc							45	33	23		40			
clignotant avant droit orange					40	45	39	284		32				
clignotant avant gauche blanc							28	45	30	25				
clignotant avant gauche orange								40	18	32				
commodo essuie-glace						38								
crémaillère avec direction assistée						202	130		134					
culasse					421	430	380		350					
démarreur					68		100	91	123	107				
etrier de frein arrière droit		55							53					

VOLVO 740	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995
feu arrière droit				53	72	56	65	78	67	70				
feu arrière droit hayon						61	81	64	59					
feu arrière gauche			75	66	63	63	43	71	62	70				
feu arrière gauche hayon						81		76						
glace porte avant gauche					50				48					
hayon					190				180					
jante alu						133	350			138				
moteur	800				725	1186		1207	525	1213	1290		755	1223
pare choc avant							123		120	165				
phare droit							20	65	90	71				
phare gauche							56	58	69					
pompe à vide						95	80	52	108	72				
pompe direction assistée				86					100					
radiateur d'eau					150	70		123	88					
radiateur huile						95		80						
rétroviseur ext électrique droit							51		55					
turbo					230	330	375		313					

VOLVO 850	1984	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
aile avant droite			64		89	88	123	95	95
aile avant gauche				120			123		
alternateur				93	90			150	
amortisseur avant droit				74			100	79	
amortisseur avant gauche				73			85	79	
attelage remorque				123	213	130	203	140	
boîte de vitesse 5 rapports	600	500	437		658	610	615	900	
bras essuie-glace avant gauche					25	25	30		
calandre avant				100	85		66		

VOLVO 850	1984	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
capot avant				208			200	240	240
cardan avant droit			150		147		132	175	
cardan avant droit avec abs			136		132		155		
cardan avant gauche				150			120		
clignotant avant droit blanc			39	35		38	45	32	32
clignotant avant gauche blanc			17	32		40	43		
coffre							187	168	
collecteur échappement				180		150			
commande de chauffage avec clim				132		140	108		
compresseur air conditionné					258	225	200	190	
compteur					180	150	130		
débitmètre air			45		60		143		
demi train avant droit			102		100				
demi train avant gauche			102				90		
feu arrière droit				58	100	68	60		
feu arrière droit hayon				48		75			
feu arrière gauche		49	54		50	80	47		
feu arrière gauche hayon					72	74			
hayon			250	160					
jante alu				230		350	109	180	
kit neiman plus barillets			105	110					
moteur					907	917	1517	1863	
moteur essuie-glace avant				67	75		55		
pare choc avant						177	168		
pare choc avant peint avec antibrouillard					150	200	193		
phare droit				130	105		73	102	102
phare gauche						73	100		
pompe à essence électrique			100	113	148	130			

VOLVO 850	1984	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
pompe à injection diesel						400	487	750	
pompe direction assistée				100	135		139		
porte arrière droite					135	143	150		
porte avant droite			158				155	200	
porte avant gauche				200	143	143	123		
pot catalytique						174	343	250	
radiateur d'eau			120	87		123	106		
radiateur de chauffage			85		80		85		
radiateur de climatisation				118	40				
siège avant gauche				150	139			140	
vérin hayon				30	37		60	65	

VOLVO 940	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997
alternateur			89	100		91	68	
attelage remorque	140	180		140	180	126	150	
bas moteur complet				850		880		
boîte de vitesse 5 rapports			510	550	725	502		465
calandre avant			78		25	100		30
capot avant		190	171		153			
clignotant avant droit blanc		142	50	40	45			43
clignotant avant droit orange		43	45	45	40		50	50
clignotant avant gauche blanc		42	44					
clignotant avant gauche orange	45	45	40	43	38	45	45	45
compresseur air conditionné			165		167	250		
crémaillère avec direction assistée		200			240	150	235	
démarreur	105	88	103			115		
etrier de frein arrière droit					72			
etrier de frein arrière gauche					72			

VOLVO 940	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997
feu arrière droit		79	74	70	79	60	81	
feu arrière gauche	70	80	76	82	82	74	80	75
feu arrière gauche hayon		68		93	69	93		85
moteur		1067	1164	1257	1375	1258		
phare droit		150	100	110	93	108		
phare gauche		150	125	100	66	110		
pompe à injection diesel			331					
pompe à vide			90	130	103	125	117	
porte arrière droite		150	138					
rétroviseur ext électrique gauche		216		85	80		80	93
turbo		530	280			530		

VOLVO S 40	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
boîte de vitesse 5 rapports	462	547	617	420	550						
capot avant	190		194		165	113	200				
ceinture avant gauche			90	96	90						
clignotant avant gauche blanc	30	30		45	28						
coffre	112		150					200			
feu arrière droit		54	62		50		65		65		45
moteur		1350	1205	1454		1325			2125		
pare choc avant peint	157	200	172	250							
rétroviseur extérieur électrique gauche		81								85	
rétroviseur extérieur électrique gauche peint		82					95				

VOLVO S 60	2001	2002	2003	2005
moteur	2345	1540	1447	3390

VOLVO S 70	1997	1998
remonte glace avant gauche électrique	114	80

VOLVO S 80	1999	2000	2001	2002	2004
clignotant avant droit blanc			35	30	
moteur	1745	1790	2690	1540	3000

VOLVO V 40	1987	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
aille avant gauche				77		68	67			
attelage remorque		157	139	142	148	143	124	205	100	100
bas moteur complet				998	825					
boîte de vitesse 5 rapports	525	646	584	613	641	611		400		
capot avant			168	171	182					
cardan avant gauche				95	123					
ceinture arrière gauche				80		68				
ceinture avant gauche		80			83	78	100	95		
clignotant avant droit blanc		35	43	40	30		26	35		
clignotant avant gauche blanc		38	43	38	38		11			
commande de chauffage avec clim					88	109	180		100	
crémaillère avec direction assistée			233	170						
culasse			545	440	400	325				
feu arrière droit			47	58	54			70		
feu arrière droit hayon			65	53	97	25				
feu arrière gauche			51	58	55	62			30	
feu arrière gauche hayon				65	103			65		
hayon					267	205				
jante alu		115	350	247				350		
jante tôle			59	58						
moteur			985	1193	1086	1599	1538	1630	1580	

VOLVO V 40	1987	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
moteur remonte glace avant gauche						85	120	101		
pare choc arrière			156			140	140			
pare choc avant		150	159	173			150			
pare choc avant avec antibrouillard			210	250		170			80	
phare droit		90	80	100	86					
phare gauche			85	98	85	100	80		110	
plage arrière			90							
pneumatique				46						
pompe à injection diesel			331		400					
pompe direction assistée					150	93			150	
porte arrière gauche				181	134	150		150		115
porte avant gauche				170	133	125				
pot catalytique		155	175			250				
remonte glace avant gauche électrique							73	103		
ressort arrière				65			60		70	
rétroviseur extérieur électrique droit		83	80	80	73		100			
rétroviseur extérieur électrique droit peint		93	78	72	60	82	45	93		
rétroviseur extérieur électrique gauche		87	84	80	83	70		35		
rétroviseur extérieur électrique gauche peint				68	90			95		
turbo				600	40			409		
vase expansion d'eau				37						
ventilateur de climatisation			53		130	87				
vérin de coffre				36	33			30		

VOLVO V 70	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
alternateur	135	125		100			
compresseur air conditionné	225			250	225	300	
feu arrière droit		65		60	67		

VOLVO V 70	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
feu arrière gauche	69	98					
jante alu			172	450		93	200
moteur		1738	2051	1878	3017	3035	
porte arrière droite	200		166	176			
porte avant gauche	190	120	180	180			

VOLVO XC 90	2004	2005	2006
moteur	2720	2900	3000

La cote argus des pièces d'occasion des autres marques

Comment s'y prendre pour télécharger les cotes pour les autres marques :

- Rendez-vous sur <http://www.francecasse.fr/prix-pieces-auto/argus-pieces-auto.htm>
- Sélectionnez la marque dont vous recherchez la cote argus des pièces d'occasion
- Téléchargez le fichier PDF disponible gratuitement.



Contactez FranceCasse

Siège social :

FRANCE CASSE
5, avenue Lionel Terray
69330 Meyzieu
FRANCE

Tel. +33 (0)4 72 79 41 79

Fax. +33 (0)4 78 90 84 52

N° Immatriculation : 493 481 394 RCS LYON

contact@francecasse.fr

www.francecasse.fr

Contact Presse :

Olivier Haro

Tel. +33 (0)4 72 79 45 63

o.haro@francecasse.fr